

HR Stain

Dekoratiivne kaitsevahend puidust, kivist, betoonist pindade ja muude mineraalpindade töötlemiseks.

OTSTARVE

HR Stain on ettenähtud nii siseruumides kui ka välistingimustes asuvate puidust, kivist ja betoonist pindade kaitseks ja hooldamiseks. Kasutatakse uute ja eelnevalt töödeldud eluruumide ning majapidamis-olme ehitiste (fassaadid, puitterrassid, aiamööbel, aknad, ukSED jne) töötlemiseks.

HR Stain moodustab pinnale veekindla kile, mis kaitseb, tasandab ja parandab töödeldava pinna dekoratiivseid omadusi, samuti on sellel vett hülgavad omadused. On hea imamisvõimega. Ei sisalda biotsiide, lahusteid, lendaineid (lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja Alkületfenooli etoksülaate) ning muid kahjulikke aineid. Kaitseb tõhusalt atmosfäärikõikumiste ja UV kiirguse eest. Selle koostisesse kuuluvad kombineeritud vesidispersioonid. Aitab vältida puidu pragunemist.

KASUTAMINE

HR Stain kantakse mustusest, tolmust ja muudest pinda määrivatest materjalidest pinnale lapiga, pintsliga, rulliga, pihustiga õhu temperatuuril, mitte vähem, kui +5 °C ja õhuniiskusel mitte rohkem, kui 80% (puidu pinna suhteline niiskus peab olema mitte suurem, kui 22%). Samuti on võimalik kastmine või immutamine. Enne kasutamist – segada (võimalik on sette tekkimine, seejuures säilivad materjali omadused). Vajaduse korral võib vahendi lahustada veega. Võimalik on toonimine pigmentidega või peitsidega.

Peale kandmine toimub kahes voorus vaheajaga 40 minutit, tagades normaalse summaarse kulu 60-100 g/m² (1 liiter 10-16 m² kohta hõõveldatud puidu korral ja 1 liiter 5-10 m² kohta saetud puidu korral). Enne töötlemist on soovitatav puidu pind töödelda puidukaitsevahendiga Grunt Natur või Holz Renovator. HR Stain ülejäägid eemaldada salvrätikuga, puhta kangaga, lapiga. Pärast tööd tuleb instrumendid ja vahendid puhastada veega, seebiveega või valge piiritusega.

OHUTUSMEETMED

Vahendi HR Stain pealekandmisel tuleb vältida sattumist nahale või silma. Mitte alla neelata! Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult abi saamiseks arsti poole, esitage arstile kauba etikett.

KOOSTIS: polümeeride vesidispersioonid, kuivatusained ja lisandid.

HOIDMINE JA TRANSPORTIMINE

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida ja transportida hermeetiliselt suletud tootja taaras eraldi toiduainetest. Hoidmise temperatuur ei tohi olla väiksem, kui +5 °C. Hoidmise garantiiaeg – 24 kuud.